



**Złącza przelotowe**

Służą do łączenia przewodów okrągłych w instalacjach piorunochronnych i uziemiających. Złącza skręcane są śrubami M6. Dostępne w wersji 4-śrubowej. Przeznaczone do stosowania zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. W złączu przewody łączy się w układzie równoległym - liniowym. Przewody powinny być wsunięte do złącza na maks. 40 mm, zgodnie z rysunkiem. Szczegóły techniczne znajdują się w karcie technicznej produktu.


Ważne: Prace przy instalacji piorunochronnej i uziemiającej powinien wykonywać wykwalifikowany personel, np. elektryk posiadający wiedzę z zakresu ochrony odgromowej.

Pamiętaj! Nie wykonuj prac montażowych podczas burzy.

Nie prawidłowy montaż!

**INSTRUKCJA MONTAŻU:**

1. Poluzuj śruby w złączu.
2. Zainstaluj przewody w układzie przelotowym - liniowym zgodnie z kartą techniczną produktu.
3. Wsuń przewody do złącza na maks. 40mm zgodnie z rysunkiem.
4. Dokręć śruby równomiernie, zgodnie z momentem dokręcenia śrub określonym w karcie technicznej produktu.
5. Dodatkowe zabezpieczenie przed korozją na zewnątrz obiektu użyj wazeliny technicznej.

Będziesz potrzebował:

klucz 10

klucz 10
dynamometryczny

Dotyczy produktów o indeksie: A921172

